


# AMENAGEMENT DE LA CONTINUITE AU MOULIN DE ST-JEAN

**Localisation :** Moulin de Ronsard situé après le pont sur le Loir de Saint-Jean-Froidmentel.

**Problématique du site :** Le complexe du moulin ne permettait pas la continuité écologique et la force hydraulique n'était plus utilisée.



## Descriptif des travaux et technique utilisée :

Une étude a permis de définir d'analyser les possibilités d'aménagements. Le propriétaire du site a choisi de supprimer les ouvrages du moulin pour respecter la continuité écologique et supprimer les contraintes d'entretien des ouvrages. Le déversoir et les vannes de décharges ont donc été supprimés.

**Période de travaux :** automne 2018

**Présentation des effets observés :** Le ouvrages supprimés laissent libre cours au Loir et une dynamique naturelle de rivière se retrouve en amont du site sur près de 3 000 mètres. L'inventaire de poissons, réalisé sur ce site en 2021 a permis d'observer la présence de 18 espèces de poissons dont le chabot, le vairon, la lamproie de Planer, le barbeau et le hotu.

**Maître d'ouvrage :** Minoteries GOUBET

**Partenaires financiers de l'opération :** Agence de l'Eau Loire Bretagne (80%) et région Centre-Val de Loir (20%)



Photo avant travaux



Photo après travaux